

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ · ЛКМ

Разбавитель ЭП-71

смесевой

ТУ ВУ 690641626.005-2026



- Обезжиривание металла
- Очистка инструмента
- Замывка оборудования
- Лучшее сцепление с подложкой

■ 01 / НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для разбавления эпоксидных лакокрасочных материалов торговой линейки КАМА, а также для очистки оборудования и инструмента после их нанесения. Применяется для обезжиривания металлических поверхностей, очистки инструмента и замывки оборудования; обеспечивает лучшее сцепление лакокрасочного материала с подложкой.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ	ВНЕШНИЙ ВИД	ТАРА
Металлообработка	Прозрачная жидкость	Банка 1 / 3 / 5 л

■ 02 / СОСТАВ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Представляет собой смесь летучих органических соединений. Внешний вид - однородная прозрачная жидкость без посторонних включений.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА · ЗНАЧЕНИЕ ПО ТУ

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА	ЗНАЧЕНИЕ ПО ТУ
Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм, при $(20,0 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$), с, не менее	10
Плотность при $(20,0 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$, г/см ³	0,86–0,90

■ 03 / ПРИМЕНЕНИЕ

Разбавитель вводят непосредственно перед применением, а также в процессе работы при быстром испарении растворителей и нарастании вязкости рабочего раствора. Добавляют небольшими порциями при постоянном перемешивании до получения нужной консистенции.

Рекомендуемая температура применения согласно требованиям на разбавляемый материал.

■ 04 / ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, оберегая от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла. Рекомендуемая температура хранения до 30 °С.

■ 05 / МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания продукта в водоёмы, канализацию и почву. Работы проводить при наличии местной и общей вентиляции; при недостаточной вентиляции применять средства защиты органов дыхания. Держать в плотно закрытой таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр и открытого огня. Не курить.

Использовать нитриловые перчатки, взрывобезопасное оборудование и освещение, искробезопасный инструмент. Тушить распылённой водой, воздушно-механической пеной, порошками. При попадании на кожу немедленно снять загрязнённую одежду, поражённые участки промыть водой с мылом. При вдыхании - свежий воздух и покой.

К работе не допускать аллергиков и лиц, склонных к заболеваниям дыхательных путей. При появлении симптомов астмы или затруднённого дыхания обратиться за медицинской помощью. Беречь от детей.

Беречь от огня и влаги! Более подробная информация по обращению и утилизации в паспорте безопасности.

■ 06 / УТИЛИЗАЦИЯ И ГАРАНТИИ

После использования разбавителя пустую тару плотно закупорить и утилизировать как бытовой мусор. Гарантийный срок 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.